



## STAGE D'INITIATION « SOUDAGE PLEINE EAU »

### 1. OBJECTIF :

Initier des scaphandriers professionnels classifiés au soudage pleine eau.

### 2. CONDITIONS D'ACCES :

- Etre titulaire du Certificat de Scaphandrier Professionnel Classe I, II ou III Mention A,
- Avoir un niveau de connaissances sur le soudage terrestre,
- Aptitude médicale à l'hyperbarie.

### 3. PROGRAMME :

Durée : 2 Semaines

- Effectif : 2 ou 4 Stagiaires

#### *Théorie* :

- Généralités soudage terrestre/pleine eau,
- Equipements - Sécurité - Réglementation,
- Présentation du Cahier des Charges pour la qualification du mode opératoire de soudage.

#### *Pratique* :

- Positions de base - monopasse  
1 F - 2 F - 3 F 2 - 4 F  
Terrestre et pleine eau.

### 4. DOCUMENTS DELIVRES :

- Attestation de stage,
- Mention de la formation au Livret Professionnel.